公開実用 昭和59— 15680

19 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

12 公開実用新案公報(U)

昭59-15680

51 Int. Cl.2

識別記号

庁内整理番号 GGGQ 2F ○ 砂公開 昭和59年(1984)1月30日

B 66 C 1.62. H 02 K 5 00 6662-3F 7052-5H

審査請求 未請求

产宣词水 水间水

54発電装置の吊り上げ装置

株式会社長崎製作所内

刘実 願 昭57-112764

沙出 願 人 三菱電機株式会社

2出 願 昭57(1982)7月22日

東京都千代田区丸の内2丁目2

花考 案 者 中野修

化代 理 人 弁理士 葛野信一

番3号

外1名

(全 頁)

長崎市丸尾町6番14号三菱電機

考案の名称 1.

発電装置の吊り上げ装置

明

実用新案登録請求の範囲

発電裝置が載置された共通台床を、との共通台 床に具備される吊り具によつて吊り上げる発像装 置の吊り上げ装置にないて、上記共通台床に吊り 具が螺着されるねじ穴を複数形成し、上配発電装 置の重心位置の変化に応じて上配吊り具の螺着位 置を変化させるよりにしたことを特徴とする発質 装置の吊り上げ装置。

3. 考案の詳細な説明

この考案は、原動機と発電機とを共通台床上に 塔載した発電装置の吊り上げ装置に関するもので あるの

. 従来この種の装置として第1図、第2図のもの があつた。図において、(1)は原動機、(2)は発電機、 (3) は共通台床、(4) は共通台床(3) に固着された吊り 具である。

次に吊り上げ状態について説明する。

例えば原動機川として、デイーゼルエンジンを例にとれば潤滑油、燃料油及び冷却水を含んだ状態(以下、ウェット状態という)と、そうでない状態(以下、ドライ状態という)では重心位置が変わるが、吊り具(4)の位置は、どちらかの状態に対してのみ適合するように選んでいた。

従来装置は以上のように吊り具を固定しているため、重心位置の変化に伴い、発電装置全体を吊り上げるとき傾斜して不安定であり危険でもある。又、降ろすときは傾斜した先端が先に当りであるとになり荷重が均一となるために破損したり変曲したり不具合を生じる。天井等が存在するときはクレーンの吊り上げ代が傾斜分だけ、規制されるととなり不具合を生じる等の欠点があつた。

この考案は上記のような従来のものの欠点を除去するためになされたもので、吊り具を重心位置の変化に伴ない移動可能とした発電装置の吊り上げ装置を提供することを目的としている。

以下、この考案の一実施例を図について説明する。第3~6回において、(1)に原動機、(2)に発電



機、(3) は原動機(1) 発電機(2) を塔載する共通台床、(4) は先端にねじを加工し、ローブのすべり止めを備えた吊り具、(5) は共通台床(3) に加工され吊り具(4) のねじに螺合するように備えられたねじ穴、(6) は吊り具(4) を共通台床(3) に固定するガイドと、吊り具(4) にローブをかけ、吊り上げる際の荷重を受けるための受具である。

この考案の吊り上げ装置は、以上のように構成されるので重心位置が変化しても、吊り具(4)の位置をかえることが出来るので、吊り上げた状態がパランスするようにできる。調整の仕方としては、両端のねじ穴(5)に吊り具(4)を螺着して、先づ、吊り上げ、原動機(1)側が下がるようであれば、発電機(2)側の吊り具(4)を原動機(1)側へ移動させれば、パランス点が見出せ、この状態で吊り上げれば従来装置での欠点を解決できる。

なお、上記実施例では、両側の吊り具を移動可能としたが一方のみを固定し、他方を移動可能と することも可能である。吊り具の形状は、丸形、 角形など適宜選んでもよいことはもちろんである。



公開実用 昭和59─ 15680

以上のように、この考案によれば吊り具を重心 位置の変化に応じ移動可能としたので、パランス よく吊り上げ、降ろしができる。また、安全に作 業ができ、標準品を塔載物の変化に拘泥せずに使 用できるので安価にできるなどの効果を有するも のである。

図面の簡単な説明

第1 図 は 従来 の 発 電 装 置 の 吊 り 上 げ 装 置 を 示 す 側面図、第2図は第1図の正面図、第3図はこの 考案の発電装置の吊り上げ装置の一実施例を示す 側面図、第4図は第3図の正面図、第5図は吊り 具、 第6 図は受具を示す断面図である。


図中、(1) は原動機、(2) は発電機、(3) は共通台床、 (4) は吊り具、(5) はねじ穴、(6) は受け具である。


なお、図中、同一符号は同一又は相当配分を示 T 0

代理人



第 1 図






778 : ,


実開59-15680 :


代理人 葛 野 信



A CONTRACT OF THE PROPERTY OF

第4図





779

実開59-15680

代理人 葛野 信 一

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.